

визуального обследования технического состояния многоквартирного дома, расположенного по адресу

г. Иркутск, ул. Преображенская, д. 38

« 11 » 07 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, службы государственного жилищного надзора Иркутской области, службы государственного строительного надзора Иркутской области:

1. Специалист отдела мониторинга МКД Пилькевич И.Д.
2. Главный специалист отдела мониторинга МКД Васильев В.С.
3. Специалист отдела мониторинга МКД Пишеничников М.М.

провели визуальный осмотр конструктивных элементов и систем инженерного обеспечения многоквартирного дома, расположенного по адресу ул. Преображенская, д. 38 на предмет необходимости проведения капитального ремонта общего имущества указанного многоквартирного дома в соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области» и установили следующее:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем, в т. ч.:

- электроснабжения: требуется; не требуется

- теплоснабжения: требуется; не требуется

- газоснабжения: требуется; не требуется; отсутствует

- горячего водоснабжения: требуется; не требуется

- холодного водоснабжения: требуется; не требуется

- водоотведения: требуется; не требуется

- вентиляции: требуется; не требуется; отсутствует

- противопожарной автоматики и дымоудаления: требуется; не требуется; отсутствует

2. Ремонт или замена лифтового оборудования: требуется; не требуется; отсутствует

в т. ч. ремонт лифтовых шахт: требуется; не требуется; отсутствует

3. Ремонт крыши : требуется; не требуется

в т. ч. переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую:

требуется; не требуется

устройство выходов на кровлю: требуется; не требуется

ремонт или замена надкровельных элементов: требуется; не требуется

ремонт или замена системы водоотвода с заменой водосточных труб и изделий:

требуется; не требуется; отсутствует

4. Ремонт подвальных помещений : требуется; не требуется; отсутствует

в т. ч. ремонт отмостки: требуется; не требуется

5. Ремонт фасада: требуется; не требуется

в т. ч. утепление фасада: требуется; не требуется

ремонт балконов: требуется; не требуется

утепление, ремонт или замена окон: требуется; не требуется

утепление, ремонт или замена входных наружных дверей: требуется; не требуется

ремонт и утепление цоколя: требуется; не требуется

6. Ремонт или замена мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления, установку промывочных устройств для мусоропроводов, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств - для домов с отметкой лестничной площадки верхнего этажа 15 метров и выше: требуется; не требуется; отсутствует


7. Ремонт фундамента МКД выделанном сешемре дефектов не обнаружено

8. Работы по благоустройству и озеленению земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, если границы и размер земельного участка определены в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности: требуется; не требуется

9. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: требуется; не требуется Актуальность

10. Техническое обследование общего имущества многоквартирного дома: требуется; не требуется

Основные характеристики многоквартирного дома по результату обследования

№ п/п	Наименование	Содержание
1	Конструктивная схема МКД (кирпичное, панельное (полный-неполный каркас), деревянное и т.д.)	Кирпичное
2	Количество этажей, наличие подвала, высоты этажей, количество подъездов (паспорт БТИ, поэтажные схемы – приложить к акту)	1 надземный 2 этажа
3	Сведения о капитальных ремонтах (приложить проектную документацию при наличии)	Н.д
4	Информация об уполномоченных лицах со стороны собственников, управляющих компаний, органов местного самоуправления	ООО "УК "Жилищно-коммунальное хозяйство"
5	Дополнительная информация	
6	Планируемая сумма сборов за 30 лет	₹128092,8

Подпись



Ф.И.О.

Васильев В.С.

Пинькевич И.Д. Васильев В.С.п.

Пшеничников М.М.

Согласовано:

представитель собственников помещений многоквартирного дома

представитель организации, осуществляющей управление многоквартирным домом

представитель органа местного самоуправления