

Акт № 209 от 30 ноября 2020 г.

002502 от 02.12.20

Исполнитель: ООО ПСК "ГЕЛИОПОЛЬ", ИНН 3812108099, 664042, Иркутская обл, Иркутский р-н, Солнечный нп, Солнечная ул, дом № 12, р/с 40702810818350014425, в банке БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 042520607, к/с 30101810900000000607

Заказчик: ФКР МКД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНН 3808233587, 664003, Иркутская обл, Иркутск г, Грязнова ул, дом 1

Основание: 124/Ж/2020 от 06.08.2020

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (ремонт крыши), расположенных по адресам: Иркутская область, г. Зима, ул. Бугровая, дом 31А по договору 124/Ж/2020 от 06.08.2020	1	шт	25 299,06	25 299,06

Итого: 25 299,06  
Без налога (НДС) -

Всего оказано услуг 1, на сумму 25 299,06 руб.

Двадцать пять тысяч двести девяносто девять рублей 06 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор ООО ПСК "ГЕЛИОПОЛЬ"



ЗАКАЗЧИК

ФКР МКД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



Сумма в слове

Двадцать пять тысяч двести девяносто девять рублей 06 копеек

**Акт приемки оказанных услуг по осуществлению строительного контроля  
ООО ПСК «Гелиополь»**

по договору № 124/Ж/2020 от 06.08.2020г.

Местонахождение многоквартирных домов: Иркутская область, г. Зима, ул. Бугровая, дом 31А

Мы, нижеподписавшиеся:

**Организация, осуществляющая строительный контроль:** Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «Гелиополь»

в лице Генерального директора Буева Р.В.  
(должность, инициалы, фамилия)

**Орган местного самоуправления:** Администрация г. Зима

в лице Председателя Комитета МКД, транспорта и связи Лыткинова Н.И.  
(должность, инициалы, фамилия)

**Представитель собственников помещений,  
уполномоченный действовать от имени  
собственников помещений  
в многоквартирном доме в лице**

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия, номер помещения, номер телефона)

**УСТАНОВИЛИ:**

1. Услуги по осуществлению строительного контроля капитального ремонта кровли МКД, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Бугровая, дом 31 А.

2. Настоящий акт составлен в 2 ( двух ) экземплярах.

**Подписи:**

Представитель  
строительного контроля



(подпись)

Буев Р.В.  
(инициалы, фамилия)

Представитель  
органа местного  
самоуправления



(подпись)

Лыткинов Н.И.  
(инициалы, фамилия)

Представитель  
собственников помещений  
в многоквартирном доме

(подпись)

Лыткинов Н.И.  
(инициалы, фамилия)

*протокол № 14 от 25.06.19*